

CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE RÉPARATION BeerTender®

BeerTender®



À titre de prévention, Groupe SEB procède à une campagne d'information et de réparation des machines concernées afin de garantir une utilisation fiable du BeerTender®.

Vérifiez si votre machine est concernée et consultez les modalités de réparation gratuite dans un centre spécialisé proche de votre domicile.

MON PRODUIT EST-IL CONCERNÉ ?

Marque : **SEB** et **KRUPS**

Modèle ou référence concernés :

VB215830 (SEB), VB2158F2 (SEB), VB215700 (KRUPS) Toutes les dates de fabrication

GTIN 3045386345489 / GTIN 3016661134333 / GTIN 3045386354856 Tous les lots

VB310E10 (SEB) , VB320E10 (SEB), VB310310 (SEB), VB310810 (KRUPS) :
Fabrications jusqu'à juillet 2018.

*GTIN 3045386374137 / GTIN 3045386374144 / GTIN 3045386376070 /
GTIN 3045386374120 Lot fabriqué avant semaine 30 de l'année 2018. Les machines sont identifiables grâce à la plaque signalétique collée sous la machine : référence / date de fabrication.*



Motif de la campagne d'information et de réparation : Dysfonctionnement d'un composant de la carte électronique pouvant provoquer un éclatement du fût de bière.

Risques encourus : Blessures externes.

Description complémentaire du risque : Projection de bière

Conduite à tenir : Ne plus utiliser le produit.

Si votre machine fait partie des références et lots concernés. Si c'est le cas, nous vous invitons à rapporter votre machine dans un centre de réparation agréé SEB et KRUPS pour réparation.

L'opération s'adresse également aux consommateurs ayant participé au rappel de 2018, dans un souci de fiabilisation définitive de la machine.

Toutes les informations nécessaires pour savoir si une machine est concernée et, dans l'affirmative, la suite à donner sont disponibles sur les sites de marques Seb.fr et Krups.fr

Merci pour votre compréhension